

# 建筑施工安全监督限期整改通知书

迁建[安]限改字第 202018 号

北京志业建设有限公司

经抽查，你单位施工的 世纪城住区B区二期 项目，违反《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等法律法规和标准规范，存在如下安全隐患：

存在的问题	违反法律法规、规范标准、规范性文件名称条款
<p>1. 1、2层北侧临边洞口防护缺失。2. 南侧高处作业吊篮正下方设置配电箱，吊篮下方电线未做防护，部分工人未从地面爬出吊篮。</p> <p>1. 楼梯进出通道不符合要求未设防护棚，2. 高处作业吊篮部分前支管直接搭机架上。</p>	<p>“两会”期间，外装阶段安全隐患</p>

要求你单位对包括但不限于上述问题立即进行整改，举一反三，全数检查，整改完毕后，经施工企业主管部门自查合格，由监理单位组织验收，验收合格确认后形成安全隐患整改报告，经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖公章，于 2020年5月11日 前将上述整改报告书报送我监督机构。


签发人： 张斌 邱鹏 李坤

2020年5月13日


施工单位： 张斌



监理单位： 张斌


建设单位： 张立国




注：本通知书一式4份，安监机构、施工单位、监理单位、建设单位各1份




















# 建筑施工安全隐患整改报告书

工程名称	迁安世纪城住宅小区 B 区二期	通知书编号	迁建（安）限改字第（202018）号
施工单位	迁安市忠德建设有限公司		
整改情况	<p>致：迁安市安全监督站</p> <p>站于 2020 年 5 月 13 日来世纪城工地巡检，存在问题如下；</p> <p>1、13#楼 1、2 层北侧临边洞口防护缺失。</p> <p>2、南侧高处作业吊篮正下面没设置配电箱、吊篮下方电缆未做防护、部分工人未从地面进出吊篮</p> <p>3、11#楼进出通道不符合要求未搭设防护棚。2、高处作业吊篮部分无前支架直接搭在女儿墙上安全绳磨损现象且未在建筑物边缘处作业防护更换破损石块。</p> <p>项目部对以上的问题立即整改；13#楼 1、2 层北侧临边洞口防护以整改到南侧高处作业吊篮正下面按照要求设置配电箱、吊篮下方电缆按照要求防护、部分工人未从地面进出吊篮纪行安全教育</p> <p>11#楼进出通道不符合要求未搭设防护棚以拆除。2、高处作业吊篮部按照要求搭设，上安全绳磨损现象且未在建筑物边缘处作业防护更换破损石块全部更换到位。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">项目经理： (章)  2020 年 5 月 15 日</p>		
监理单位	<p style="text-align: right;">项目总监：  (章)  2020 年 5 月 15 日</p>		
建设单位	<p style="text-align: right;">项目负责人：  (章)  2020 年 5 月 15 日</p>		







## 建筑施工安全监督记录

项目名称	世江文信院小区B期二期		形象进度	外装
施工单位	河北志恒	法人代表		联系电话
	月业	项目经理	齐志远	联系电话
建设单位	北京鼎盛	现场负责人	韩岩	联系电话
监理单位	河北科信	现场总监	陈良双	联系电话
检查时间	2020.5.17	执法人员	陈鹏 吴南	
抽查范围、 部位、内容	对监理单位资质证书(202018)内容复查。			
检 查 情 况	证据要求整改到位。			



附件：必要的影像资料。

施工单位：赵建明

监理单位：姜才

建设单位：张立国