

建筑施工安全监督限期整改通知书

迁建[安]限改字第 202019 号

江苏信拓股份有限公司:

经抽查,你单位施工的 庄安丽都景观网架 项目,违反《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等法律法规和标准规范,存在如下安全隐患:


存在的问题	违反法律法规、规范标准、规范性文件名称条款
2#楼 1. 7层卸料平台兼外面抗限载标识牌,未满铺脚手板. 2. 悬挑脚手架钢梁未用钢丝绳吊钩,首层兜网部分破损 3. 10层模板支撑体系部分扫地杆缺失	“内业”期间内,安全监督

要求你单位对包括但不限于上述问题立即进行整改,举一反三,全数检查,整改完毕后,经施工企业主管部门自查合格,由监理单位组织验收,验收合格确认后形成安全隐患整改报告,经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖公章,于 2020 年 5 月 15 日前将上述整改报告书报送我监督机构。



签发人: 孙立凡, 邢鹏, 李响



2020年 5月 13日


施工单位: 孙立凡
监理单位: 周高平
建设单位: 刘立臣




注: 本通知书一式 4 份, 安监机构、施工单位、监理单位、建设单位各 1 份









建筑施工安全监督整改回复单

工程名称：迁安丽都景苑四期

致：迁安市建筑工程施工安全监督站

2020年5月13日市安监站领导来我工地检查，存在安全隐患。我单位接到迁建[安]限改字第(202019)号整改通知书后，进行认真促项整改，并报监理单位验收，请安监站领导前来复查。

详细内容：

- 1、2#楼7层卸料平台已正确挂限载标识牌并按要求满铺脚手板。
- 2、2#楼悬挑脚手架钢梁已使用钢丝绳卸载，首层破损兜网已更换。
- 3、2#楼10层模板支撑体系扫地杆缺失部分已增加。

附整改图片

整改单位（章）：




项目负责人：

Handwritten signature of the project manager.

日期：2020.5.15

监理单位复查意见：

监理单位（章）：




总监理工程师：

Handwritten signature of the total supervisor engineer.

日期：2020.5.15

建设单位复查意见：





建设单位（章）：



负责人：

Handwritten signature of the responsible person.

日期：2020.5.15



建筑施工安全监督记录

项目名称	迁居丽都景观回迁			形象进度	初平
施工单位	江苏信拓 建设工程有限公司	法人代表		联系电话	
		项目经理	钱学富	联系电话	
建设单位	唐山宏登房地产开发有限公司	现场负责人	刘立臣	联系电话	
监理单位	河北晋鹏	现场总监	何民堂	联系电话	
检查时间	2020.5.17	执法人员	即鹏、吴南		
抽查范围、 部位、内容	对迁居丽都限改房第(202019)号内容复查。				
检 查 情 况	无不符合要求整改到位。				



附件：必要的影像资料。

施工单位： 钱学富
 监理单位： 何民堂
 建设单位： 刘立臣